

Инструкции по монтажу

Опорно-направляющее кольцо (ОЦК) состоит из набора сегментов двух типов МС и МС2, образующих необходимый размер кольца, требуемым числом сегментов конструкции для конкретного размера трубы.

<i>Тип</i>	<i>Высота ребра, мм</i>	<i>Ширина, мм</i>	<i>Кол-во ребер</i>	<i>Кол-во болтов на сегмент</i>
<i>МС/МС 2-36</i>	25	160	3	2 М 8 x 70
<i>МС/МС 2-50</i>	36	160	3	2 М 8 x 70
<i>МС/МС 2-75</i>	75	160	3	2 М 8 x 70

Гладкие поверхности трубы (например, ПЭ, ПВХ, сталь\чугун с ПЭ изоляцией или керамика) в области соприкосновения трубы с ОНК необходимо обернуть противопроскальзывающей лентой, для обеспечения максимальной надежности фиксации против сдвига.

1. Разметить участок трубы под установку ОЦК.
2. Наложить на трубу в месте монтажа ОЦК противопроскальзывающую ленту.
3. Приготовить сегменты опорно-направляющих колец и болтов согласно таблице определения.
4. Соединить приготовленные сегменты друг с другом, кроме последнего соединения и навернуть гайки на несколько оборотов
5. Предварительно соединенные сегменты установить на трубу и соединить последние элементы друг с другом.
6. Затянуть равномерно все болты так, чтобы расстояния между сегментами колец были примерно одинаковыми.

Особенности монтажа:

- Четырехгранные гайки установить так, чтобы они поместились в предусмотренные для них пазы.

- Болты затянуть с крутящим моментом макс. 3 Нм так, чтобы ОЦК находилось устойчиво на антипроскальзывающей ленте, предварительно наложенной на трубу. Болты не обязательно должны быть полностью стянуты.

Таблица определения

<i>Условный проход, мм</i>	<i>Наружный диаметр рабочей трубы, мм</i>		<i>Кол-во сегментов на кольцо</i>		<i>Болты кол- во/размер</i>
	<i>мин.</i>	<i>макс.</i>	<i>МС</i>	<i>МС2</i>	
400	402	435	4		8 М 8 x 70
450	450	494	4	1	10 М 8 x 70
500	500	544	5		10 М 8 x 70
550	548	599	5	1	12 М 8 x 70
600	600	653	6		12 М 8 x 70
650	654	699	6	1	14 М 8 x 70
700	700	749	7		14 М 8 x 70
750	750	799	7	1	16 М 8 x 70
800	800	849	8		16 М 8 x 70
850	850	899	8	1	18 М 8 x 70
900	900	949	9		18 М 8 x 70
950	950	994	9	1	20 М 8 x 70
1000	995	1044	10		20 М 8 x 70
1050	1045	1097	10	1	22 М 8 x 70
1100	1098	1149	11		22 М 8 x 70
1150	1150	1199	11	1	24 М 8 x 70
1200	1200	1306	12		24 М 8 x 70